

1. sz. melléklet: Mentőállomások felújítási javaslata:

Fejér megye:

Bicske:

Mosó felújítás: a gépkocsi mosóban a csempék lehullottak, a helyiség fala vizesedik, zöldpenész borítja. Nem csak esztétikailag problémás, féltő, hogy a víz tönkreteszi a helyiség falazatát, beázást okoz. Emeleti zuhanyozó felújítása: az emeleti tusoló (2 db zuhanytálca) szigetelési problémája miatt a tusoló alatti helyiségek a földszinten beáznak. (plafonról levált a vakolat, jelenleg a beton födém amortizálódik). A mentőállomás jelenlegi kapuja (mentő gk. ki- és behajtás az udvarról) elavult. Szűk, kézzel működtethető, láncsal zárható. A kivonulás megkönnyítése érdekében hasznos lenne távvezérlésű kapura, vagy sínen mozgó kapura kicserélni. A garázs meszelése időszerű lenne.

Dunaújváros:

A mentőállomás elektromos készülékek éves garanciális átvizsgálások elvégzése és megrendelése szükséges tekintettel, arra hogy az éves átvizsgálás még nem történt meg (garázskapuk, szünetmentes táp, világítási és elektromos rendszer) A férfi öltöző mellékhelyiségében befolyó csőnél vízszivárgás, leázás miatt javítása szükséges.

A férfi öltöző zuhanyzójában összefolyó javítása a víz nem a központi lefolyó felé folyik, zuhanytálca mellett több helyen megáll a víz, körbe penészesedés látható a beázás miatt, javítása szükséges. A férfi zuhanyzó hátsó fala és ezzel együtt a földszinti mellékhelyiségek is leáztak, azonnali javítása szükséges.

A férfi öltözőszekrények gravitációs szellőztetés és fogantyú felszerelése szükséges.

A női öltözőszekrények gravitációs szellőztetés és fogantyú felszerelése szükséges.

Az orvosi tartózkodó mellékhelyiségében kézmosó lefolyóvíz szivárgás miatt javítása szükséges.

Gépkocsi-mosó helyiségben szennyvízlefolyó folyamatosan eldugul megjavítani szükséges.

Bejárat előtti aszfalt és betonburkolat javítása szükséges.

Oxigéntároló szekrény átalakítása szükséges, mert a 10 literes rendszeresített palackok szabályszerű tárolása nem megoldható. A felhasznált anyagok biztosítása mellett helyben megoldható.

Az orvosi tartózkodó és a női öltöző fűtés javítása szükséges.

Enying:

A mentőállomás kerítése részben hiányzik, a meglévő szakaszon sem biztonságos. A garázspadozat pormentesítő réteggel történő bevonása szükséges. A garázstetőzet egy része beázik, a szigetelés nem megfelelő. Az állomásvezetői irodában a vakolat egy része felhólyagosodott, lepereg. Az állomásvezetői iroda előtti területen a szennyvízakra feletti füves földterület egy része beomlott, balesetveszélyes.

Ercsi:

Nappali tartózkodó falának festése szennyeződött.

Állomásvezetői helyiség és mellette lévő raktárhelyiségben az internet-bekötés miatt a falon több helyen lyukak keletkeztek, javítása szükséges.

Garázból a közlekedő oldali falon durva függőleges és vízszintes irányú repedés látható, amely növekszik és szélesedik.

Mentőállomás hátsó bejárata felőli külső falon repedések láthatók, több helyen a fal külső rétege leszakadásnak indult.

Az emeletek közötti lépcsős folyosó tetején repedések láthatók.

Padlástér falainak burkolása elmaradt.
Külső zászló tartó rúd instabil érzést kelt.

Martonvásár:

Az épület állaga nagyon rossz. Nincs fekete-fehér öltöző kialakítva. Az épület kívül és belül egyaránt festésre szorul. A kerítés festésre szorul. A rádiótorony festésre szorul. Az elektromos rendszer teljes felújításra szorul. A főépület használaton kívüli kéménye javításra szorul. A garázsban lévő vízlevezető-árok megsüllyedt, javításra szorul. A lapos tető beázik, javításra szorul. A nyílászárók zárjai cserére szorulnak. Az épület nyílászárói beáznak, az ablakokon átfúj a szél, rajtuk a víz befolyik. Cserére szorulnak. A beépített eu. szekrény, és a beépített tisztaruhas szekrény közös fala omladozik, süllyedés miatt láthatóan ott válik el a fal. A fürdő és a mellékhelyiség közös fala salétromos, a csempék leválása megkezdődött. Javítás szükséges. A régi szolgáltatóvezetői iroda fala kifelé dől, hatalmas repedések láthatók. A 2007. szeptember 03.-án begipszelt repedések a falon tovább repedtek, alapmegerősítés szükséges! A fűtésrendszer teljes felújításra szorul, kivéve a gázkazánokat, mert azok cserélve lettek. A beépített öltözőszekrények zárjai cserére szorulnak. A konyhában a járólappal megsüllyedt, javításra szorul (burkolatfelújítás, festés, épületgépészeti felújítás elengedhetetlen). A tetőszerkezet felújításra szorul. A garázsban nincs kialakított gépkocsi mosó. A nappali tartózkodóban lévő kézmosónál nincs meleg víz. A férfi mellékhelyiségben a piszoárokon nincs elzárható csap. A mellékhelyiségekben, illetve a fertőtlenítő helyiségben nincs meleg víz. A fertőtlenítő helyiségben lévő ágytálmosó csapja használhatatlan, cserére szorul. Garázskapuk, udvari kapuk automatizálásra szorulnak. Gépkocsi-mosó, fertőtlenítő helyiség kialakítása feltétlenül szükséges. A radiátorok sarokcsapjai ki lettek cserélve, de a termosztátos csapok nem oda lettek téve, ahol célszerűek lettek volna. (A hálóba csak 1db került, viszont a nappali tartózkodóba 2db is.) A fertőtlenítő helyiségben az ágytálmosó csapját már kialakították, de meleg víz továbbra sincs.

Mór:

Az új épület átadása óta megoldatlan probléma, hogy a műszaki átadás-átvétel során a Főigazgatóság Építési Osztálya által észrevételezett és jegyzőkönyvezett műszaki hiányosságok a mai napig nem kerültek pótlásra (emeleti biztonsági korlát, a zuhanyzó padló vízlevezető képességének kijavítása, garázs és mosó padló cseréje csúszásveszély miatt). Az állomás falain több helyen hajszálrepedések vannak, amelyet a Főigazgatóság a 2011. január 29-i földrengés utáni bejárás során nem a földrengéssel összefüggő dilatációs hibának állapított meg, hanem szóban garanciális javítani valónak véleményezte.

Csákvár:

2011-ben az épületen elvégezték a garanciális javítási munkálatokat.

A gázkazán kiegyenlítő tartályát cserélni kellene, valamint az orvosi szoba mosdóhelyiségében a szellőztető ventilátor nem működik.

Velence:

A 2011. január 29-i földrengés néhány hajszálrepedést okozott az épület emeleti helyiségeiben, melyek javítása az egyéb már meglévő dilatációs repedésekkel együtt javítható lesz, jelenleg intézkedést nem igényel.

Karbantartási szerződések megkötése garancia lejártát követően: klímaberendezés, elektromos garázskapuk, elektromos tolóajtó.

Pusztaszabolcs:

Egy komplett tisztasági festésre lenne szükség (garázst is beleértve).

Székesfehérvár:

Az új gázkazánok beépítése után is levegősödik a fűtésrendszer, a radiátorok rögzítésének felülvizsgálatára lenne szükség (több helyen mozognak). Az épületgépészeti rendszer az új kazánok kivételével teljesen elavult, cserére szorul. Nincs fekete-fehér öltöző kialakítva. A mentőállomás belső tisztító és higiénés festése elkerülhetetlen. A főépületben a teljes szennyvízrendszer cseréjére szükség lenne a gyakori dugulás miatt. Az első emeleti női öltözőben (volt szerelői öltöző), és a második emeleti női öltözőben is használhatatlan a vizesblokk. Szennyvízhálózat cseréje, bővítése elengedhetetlen! Szükség volna a 2. emeleti irodák tetőszerkezetének átvizsgálására a gyakori beázás, és a hőveszteség miatt. Élvédők cseréje, a világítás modernizálása, új, szemkímélő, ill. energiatakarékos lámpatestek, a garázsban és az udvaron mozgásérzékelők felszerelése az energiapocsékolás elkerülésére. Szükség lenne a nyílászárók kicserélésére, hőszigetelésére az energiapocsékolás megszüntetése érdekében. Az állomáson, több helyen kopott vagy kilyukadt a műpadló, sok helyen a szennyvíz rendszeresen áztatja. A vezető mentőtiszt szobájában levő szőnyeget a kiömlő szennyvíz többször eláztatta, cserélni kéne. Az első szinten a női mellékhelyiség használhatatlan, a férfi mellékhelyiség mennyezete a szennyvíztől áztatott. Burkolat felújítás, tisztasági festés szükséges. A belső udvar esővíz összefolyó rácsok cseréje, aknaperemézése (beszakad a mentőautó, ha valaki beelép, súlyosan megsérül!). Az udvari térburkolat megsüllyedt, balesetveszélyes! A bejárati kapunál csapadékvíz elvezető kiépítésére (megsüllyedt, a megálló csapadékvíz jéggé fagy, emiatt csúszásveszélyes!) A bejárati kapu elektromos működésének kiépítése. A térfigyelő rendszer kiépítése a biztonság érdekében. A garázsban a régi fűtés csövek eltávolítása (nehezen fér be a Mercedes, néha nekimennek). Garázsban nincs kiépítve a vízfolyó, emiatt a hólé a falakat áztatja. Elektromos garázkapu tokok rendbetétele. Jelenleg egy kivételével az összes elektromos garázkapu rossz, kézzel, erővel van működtetve (silány minőség?!). Garázsban keletkezett leázások megszüntetése. Fertőtlenítő helyiség kialakítása, a régi alkalmatlan erre (csempék potyognak a falról, emiatt balesetveszélyes). Külső vakolat javítása.

Udvari kapu automatizálása, új fertőtlenítő helyiség kialakítása szükséges.

Sárbogárd:

Legelhanyagoltabb mentőállomás, teljes felújítás, bővítés lenne szükséges.

Az épület külső és belső festése egyaránt szükséges. Az épület külső részén a vakolat hullik, javítása szükséges.

Az elektromos rendszer teljes felújításra szorul.

A nyílászárók javítása, korszerűsítése (cseréje) szükséges, a fűtés gazdaságosabbá tételéhez.

A fűtési rendszer korszerűsítésre szorul.

Az épület elöregedett linóleum padlóinak, ill. parkettáinak a cseréje szükséges.

Az egészségügyi raktár bővítése szükséges.

A vizes blokk felújítása szükséges, mert a zuhanyzók nem higiénikusak, a csempe válik le a falról, a fal salétromos.

A mellékhelyiségek felújítása szükséges, mert a csészek öregek, a vezetékhez való rákötéseknél a szelepek vízkövesek, szivárog belőlük a víz. A tartályok szintén szivárognak.

A konyhában a csempék leválása megkezdődött, javítás szükséges.

A taposók megsüllyedtek, repedezettek, esztétikailag is kifogásolhatóak. Csere szükséges.

Az öltöző zsúfolt, leülni nincs lehetőség, az öltözőszekrények öregek, némelyik rozsdásodik, deformált. Fekete-fehér öltöző nincs kialakítva.

Állomásvezetői iroda kialakítása szükséges.

A vízvezeték-rendszer teljes felújítása szükséges lenne.

A garázsban gépkocsi mosásra, fertőtlenítésre nincs lehetőség. A garázs felújítása, csempézése, csatornázása, megfelelő padozat kialakítása lenne szükséges.

Fertőtlenítő helyiség kialakítása szükséges.

Az udvaron lévő vízelvezető aknák rendszeresen eltömődnek, nagyobb esőzés után a vizet nem vezetik el.

Az udvaron az aszfalt megsüllyedt, repedezett, javítása szükséges.

A *kéményfedél* töredezett, *védőkorklát* megsérült.

A két nem elektromos *garázskapu* rossz, balesetveszélyes. Javításuk, cseréjük szükséges.

ICS:

Tatarozásra nincs szükség, 2011. november-december hónapban a felújítás megtörtént.

Komárom-Esztergom megye:

Dorog:

2011-ben, az állomás teljes belső festése, adományból valósult meg. A garázskapuk felújítása, azokon a biztonsági berendezések felszerelése sürgető feladat. Még a zuhanás gátló berendezés sem működik. Ezekre vonatkozó árajánlat ismételten bekérésre került, az ügy folyamatban van. Az elektromos hálózat felülvizsgálata érintésvédelmi szempontból megtörtént, a hiányosságok javításával egyetemben. A lefolyóhálózat egyre gyakrabban dugul el szükséges lenne ennek átfogó karbantartására tisztítására. Részleges tisztítására kaptunk engedélyt, ez a közeljövőben megvalósul. A járólapok több helyiségben feljtek, megrepedtek, ezek javítása lenne szükséges. Bejárati kapu oszlopa megrepedt, a vakolat mállik róla, javítása szükséges.

Esztergom:

Néhány helyiségben a fal repedezik, ill. vizesedik, pereg le a vakolat. A mentőállomás összes helyisége és a garázs tisztasági festést igényelne. A fertőtlenítő helyiségben a vákuum matracosó oldala a faltól elvált, javításra szorul. Az állomás épületének bejáratánál a járólap feltört, pótlásra szorul. A fűtési rendszer felülvizsgálatra szorul, a helyiségek optimális hőfokszabályozását meg kellene oldani. A bal oldali elektromos udvari kapu infrasorompója nem működik, így balesetveszélyes.

Kisbér:

Kisbér mentőállomás teljes felújítása már nem tűr halasztást! Az épület állaga nagyon rossz. Szükséges lenne a fűtési rendszer korszerűsítése. Az aknás garázs balesetveszélyes, az akna betemetése időszerű lenne.

Nincs kialakítva fekete-fehér öltöző, fertőtlenítő. A mentőtiszti szoba előírásoknak nem felel meg, nincs kialakítva vizes blokk! Szükségessé vált a kapu cseréje, mivel már javíthatatlan állapotban van. Az első és hátsó bejárati ajtó szigetelése vagy cseréje (fém nyílászárók, igen régiek), valamennyi nyílászáró cseréje vagy felújítása, szigetelése, a zuhanyozó burkolatának cseréje (csempe, járólap)esedékes. Tisztálkodási lehetőség lényegében csak nehezen oldható meg, a fűtőtestek, csövek festése, szükség esetén karbantartása (tömítés stb.), az öltöző műkö burkolata mozog, felszedhető, balesetveszélyes. A folyamatosan felmerülő dugulás miatt a lefolyó rendszer felülvizsgálata is lényeges, a vizesblokkok, a villamos vezetékrendszer, a nyílászárók állapota állandó baleseti veszélyforrást jelentenek. A nappali tartózkodó parketta burkolat balesetveszélyes, nemcsak mozog, hanem ki is vehetőek egyes elemek. A zuhanytálcák, illetve a zuhanytálcákat elválasztó fal cseréje is fontos lenne. Érintésvédelmi

jegyzőkönyvvel a mentőállomás nem rendelkezik, a felülvizsgáló véleménye szerint életveszélyes állapotban van az elektromos hálózat - olajkazánok kiszerezése - folyosó burkolat cseréje, burkolat több helyen hiányos, balesetveszélyes, csúszásveszélyes. A garázkapuk kézi működtetésűek. A térburkolat veszélyes, az épület szigetelése nem megfelelő. Udvari kapu, garázkapuk automatizálása, fertőtlenítő helyiség, gépkocsimosó kialakítása.

Komárom:

A külső világítás zárlatos, nem világít. A toaettekben a mosdókagylók felett a világítás nem működik. A szennyvíztárolóban nincs csap.

A mentőállomás tisztasági festésére lenne szükség. Az emeleti bukóablakok cseréje, esetleges javítása szükséges, ugyanis nem lehet zárni-nyitni. Homlokzati hőszigetelés szükséges. Garázkapuk, udvari kapuk automatizálása. Térburkolat felújítása, tisztasági festés, padlószint süllyesztése garázsban. A mellékhelyiségben, fertőtlenítő helyiségben neon armatúrák cseréjére lenne szükség, javíthatatlanok. A mentőtiszti helyiségben a zuhanyozó harmonika ajtaja leszakadt, pótlásra szorul. Időközben az elektromos kapu görgői használhatatlanná váltak, cseréjük szükséges. A fertőtlenítő előterében kb. 1 négyzetméteren lehullott a vakolat, javítása szükséges.

Nyergesújfalú:

Ez év tavaszán számos felújító munka vált szükségessé. Sajnos indulásuk óta folyamatos probléma a lefolyórendszer szinte állandó dugulása. A vizesblokkok, vízmelegítők és a szaniterek állapotának szinten tartása, folyamatos cseréje szükséges. Az épület mozgása miatt a falak, a mennyezet javítása valamint a részlegenkénti tisztasági festés folytatódik, ami már 2011-ben elkezdődött.

A pince és a hozzátartozó raktárrész a belvíz miatt folyamatosan beázik, bár erre nem igen találunk kivitelezhető ésszerű megoldást. Az állomás telkéhez tartozó kerítés javítása is indokolt, részben már javíthatatlan elemeket cserélni kellene, nem beszélve az optikai látványról. Bár az állomás újnak mondható és szép, e munkák mégis fontosak, költségük töredéke annak, amibe akkor kerülne, ha elhanyagolnánk mindezek elvégzését.

A nappalos mentő gépkocsinak elengedhetetlen fűtött garázs építése.

Oroszlány:

A mentőállomás és a garázs közötti lépcső alsó fokának sarok-vasalata hiányzik, balesetveszélyes.

A mentőállomáson szükségessé vált a garázsajtók cseréje, automatizálása, a szigetelési hiányosságok megoldása, a vizes blokkok felújítása, valamint fertőtlenítő helyiség, ill. gépkocsi mosó kialakítása, udvari kapu automatizálása. A földrengés által okozott falrepedés javítása a hátsó garáznál, az éjszakai tartózkodó és az iroda közti válaszfal és a műhelynél, valamint e falak vakolatának javítása, festése nem tűr halasztást. Homlokzati nyílászárók cseréje. Az ereszcsonna kitisztítása, felújítása, illetve részleges cseréje, és a garázsban a vízvezető csatorna javítása is fontos lenne. Az eü. raktár járólaponozása, csempézése, a folyosó burkolat cseréje/járólaponozása, valamint az összes meleg-burkolat cseréje esedékes lenne. A bejárati ajtó is cserére szorul (rosszul záródik, szöggel könnyen nyitható, vagyónvédelmi szempontból nem megfelelő!!), valamint valamennyi nyílászáró cseréje is szükséges lenne. A villamos hálózatot is és a radiátorokat is le kellene cserélni (lemezradiátorok vannak). Komplet épületgépészeti és villamoshálózati felújítás kellene. A kerítés felújítása elkerülhetetlen, a nagykapu mindkét szárnya leszakadt. Ezen kívül még a külső oxigéntároló szekrény cseréje (térburkolat teljes egészében balesetveszélyes), a mentők transzparens cseréje, a garázslépcső javítása, valamint a balesetveszélyes gk. akna deszkázatának cseréje lenne létfontosságú.

Fekete-fehér öltöző kialakítása. Az 1990-es években több éven keresztül csőtörés miatt az állomás alá hatalmas mennyiségű víz folyhatott. E miatt a folyosó, szolg.vez. iroda és a vizes blokk alatt kong a talpzat! Ezt fontos megnézetni!

Tata:

Az utcafronti kerítés rossz, több eleme kidőlt, helyreállításuk után az időjárástól függően újra helyreállítás szükséges, ezért cseréje javasolt.

A nyílászárók nem záródnak rendesen, a tetőtéri ablakok fele nem nyitható, cseréjük szükséges, nagy a hő-veszteség. Nappali tartózkodó linóleuma több helyen feljött, munkavédelmi szempontból balesetveszélyes, illetve kopott is, cseréje javasolt. A vizesblokkban több négyzetméter csempe feljött, cseréje szükséges lenne. A konyhai mosogatóblokk szétrohadt, cserére szorul. A garázsban és a mentőállomás épületében tisztasági festésre lenne szükség.

Tatabánya:

Az alsó szinten a BSZI helyiség került kialakításra, ahol utólagos aljzatszigetelés történt. A többi helyiség aljzat felől ázik.

Az épület állaga nagyon rossz. Az épület közepénél kb. 10 éve víznyelő van, ezért az épület közepe mérések alapján valószínűleg süllyed. (Az udvar mintegy 5 m-es sugárban a víznyelő felé kezdett lejtetni.) Szakember nem hivatalos véleménye szerint ez 10 éven belül komoly gondot okozhat. Alapozás megerősítése, az udvar lejtésének megfelelő irányba fordítása szükséges, az épület belülről rohad. Az épület gépészeti rendszerei elavultak. Garázsajtók kézi működtetésűek. Tető felől az épület ázik. Az épület szinte minden világítóteste elhasználódott. Minél sürgősebb csere szükséges (áramütés veszélye alakulhat ki). Az épület csapjai, WC öblítői elhasználódtak. Ezek jelentősen növelik a vízfogyasztást, sok helyen szivárognak. Csere szükséges. - Az egész mentőállomás tisztasági meszelése esedékes lenne. - A mentőállomás nyílászáróinak cseréjére lenne szükség (kivétel étkező). Vizedési probléma van valamennyi földszinti helyiségben. Megtörtént a felmérés az Építési Osztály részéről, az alulról történt ázás miatt 2009.06.27-én. Végeredmény: Helytelen szigetelési probléma miatt van a vizedés. /A talajnedvesség elleni szigetelés túl mélyen van, szinte járdaszinten egy rétegben, a járda és az épület között nincs hézagkitöltés. Az épület körüli járda szinte mindenhol az épület felé lejt. Így a csapadékvíz mindenhol az épület alá megy, az átázott homokfeltöltés áztatja a falakat./ A helyzet azóta csak romlik, a vizedés több helyiségre is kiterjedt. Az ONE hálót megszüntettük penészedés miatt. A mosó garázs aljzata a fal felé lejt, a víz nem tud elfolyni, a fal ázik. Megrepedt falak javítása, valamint az átázott falak javítása (kivétel betegszállító irányítói helyisége) szükségessé vált, illetve a férfi és női öltözőben a zuhanykabinok cseréje. Homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, garázskapuk automatizálása, gépkocsimosó és fertőtlenítő helyiség kialakítása szükséges. Meleg burkolatok cseréje szükséges. Mentésirányítói helyiségben szabadon lógnak a kábelek, fali kapcsoló szekrény fedele hiányzik, balesetveszélyes. Konyha, mosogató felőli része helyreállításra szorul, a fal megbontva. Az étel átadó ablak fa keretei megvetemedtek. A főbejárat előtti terasz nem csúszásgátló burkolása miatt több baleset is történt, fontos lenne, a csúszásgátló burkolat elhelyezése. Tisztasági meszelés fontos lenne. Nincs kialakítva fekete-fehér öltöző.

Tatabánya ICS:

Az ICS helyiségben a számítógépek vezetékkelése kaotikus, kábelkötegelés lenne indokolt. A BSZI helyiség kialakításakor az ICS helyiségben tisztasági festést végeztek. 2011.évben a BSZI helyiség kialakítása megtörtént, 2011. december 9-én a műszaki bejárás is rendben lezajlott.

Veszprém megye:

Ajka:

A gépkocsi mosó felújítása 2009. év óta nem történt meg. A garázsok festésre szorulnak. Mentőállomás előtti térbeton felújítása szükségessé vált már évek óta. A nyílászárók el vannak deformálódva, cserére lenne szükség, valamint az összes helyiségben a falak és a járólapok el vannak repedve. A mentőtiszti mosdóban mozognak a csempék, az álmennyezet és a fal találkozásánál hosszanti repedések találhatók.

Balatonfüred:

Az emeleti rész festés-mázolása szükséges, valamint a szobák falának 1m magasságban leborítása parkettával, alatta szigetelése. A garázs világítása nem megfelelő (folyamatosan világít). Az udvaron kb. 5 négyzetméter viacolor meg van süllyedve, ennek javítása szükséges. Az áram vételezés kérdése nem megoldott, mivel bizonytalan gazdasági társaságon keresztül kapjuk. (Közvetlenül a szomszédban épül az Aldi. Pünkösdre elkészül, ezért most szükséges volna tárgyalni.)

Balatonfűzfő:

Teljes felújítása lenne szükséges, vagy a térségben optimálisabb helyen új mentőállomás építése lenne kívánatos.

A garázs teljes felújításra szorul, életveszélyessé nyilvánítása folyamatban van. Közlekedő folyosón, az öltözőben, éjszakai tartózkodóban, a raktárban és a régi szolgálatvezetői helyiségben a padlóburkolatok cseréje szükségessé vált (balesetveszélyes). Az épület külső homlokzatának teljes hőszigetelése, a tető felújítása és a vizes blokkok burkolatának javítása szükséges.

Nagyvázsony:

Nincs szükség tatarozásra.

Pápa:

Nincs szükség tatarozásra, mivel garanciális javítás keretében elvégezték a hibák javítását a Szanyépszer KFT munkatársai.

Sümeg:

Szükség lenne az emeleti helyiségek tisztító festésére / nappali, éjszakai tartózkodó, konyha, mosdó, iroda, folyosó/. Az épület előtt két halogén reflektor tönkrement, nem lehet javítani, cserére lenne szükség. Udvar felől a lábazat és a vakolat egy része lehullott, javításra lenne szükség. Raktárban lévő csaptelep elromlott, csapbetét cseréjére lenne szükség. Két radiátor hőfokszabályzó csapja letört, cserére lenne szükség Homlokzaton lévő nyílászárók /erkélyajtók, ablakok/ nyitószervezetének utánállítására lenne szükség. Erkélyen lévő lámpa cserére szorul /párosodik, víz áll a lámpában/. Garázs tetejére folyó esővíz elvezetése nincs megoldva /a nagy mennyiségű esővíz nem a tetőn, hanem a tető alatti deszkán folyik ki a csatorna mellé/. Erkélyen esőzéskor és havazáskor a víz megáll, nincs megoldva az elvezetés, ezért esetenként a garázs beázik.

Tapolca:

Előrehaladott tárgyalások folynak egy, a mai kor követelményeinek megfelelő új mentőállomás építéséről, ennek reményében a régi épület tatarozására nem lesz szükség. Ha mégsem épülne új mentőállomás, a következő munkálatok elvégzése szükséges: A tető több

helyen beázik, teljes cseréje lenne aktuális. Az elektromos hálózat teljes felülvizsgálata szükséges volna. Naponta cserélünk égőket. A csatornarendszer teljes felújítása, negyedévente van dugulás. A vezetékes gáz bevezetése, a gáztartály kiváltása, teljes fűtés felújítás. Nyílászárók cseréje. A belső helyiségek falainak festése vagy legalább meszelése. A kocsimosó falának újracsempézése. A kocsikijáró újra burkolása vagy a gödrök betöltése. Nappali tartózkodóban elektromos rendszer átvizsgálása, armatúrák cseréje szükségessé vált.

Tüskevár:

Utcafronti elektromos kapu javítása szükséges, jelenleg sajnos üzemképtelen állapotban van. Megpróbálták javítani, de nem sikerült, állítólag program hiba van a vezérlésben. A mentőállomás épületében vizesedés tapasztalható, a régi falakon megjelent a felfele terjedő elszíneződés. Rossz minőségű csaptelepek cseréjének végére értünk. Törés, repedés nem történt. Az elektromos garázkapuk karbantartása szükséges.

Várpalota:

Tetőbeázások megszüntetése (2009. évi részleges felújítás ellenére továbbra is fennáll két tetőablak esetében, a teljes tetőszigetelés cseréje ellenére). Garázs festése, falburkolatok cseréje, garázkapu illetve a beálló méretének növelése, hogy a Mercedes Sprinter és Ford Transit beállása biztonságos legyen. Garázs elektromos rendszerének teljes felújítása. Gépkocsimosó, fertőtlenítő helyiség kialakítása szükséges. Fűtés-korszerűsítés, a perem alá helyezett radiátorok falsíkba való kihozása, a városi rendszerről való leválás megfontolása (a hőközpont egy magánkézben lévő épületben van, ahova a bejutás nem lehetséges). Részleges fűtéskorszerűsítés történt 2011-ben, két ütemben. A teljes csőrendszer ki lett cserélve, illetve a radiátorok nagy része ki lett hozva a fal síkjába, újra lett cserélve, szigetelés azonban nem történt, illetve 7 radiátor még a régi öntöttvas. Hőközpont kiépítése megtörtént a városi fűtőmű beruházásában. Függőleges falak repedéseinek, illetve a mennyezeten körbefutó repedések megszüntetése (a 2009. évi részleges felújítás ellenére ismét megjelentek, valószínűleg statikai hiba). E repedések tovább repedtek, mélyültek és újak is megjelentek a konyhában, a mentőtiszti szobában és az áll. vez. irodában. Külső hőszigetelés. Mentőtiszti szoba kialakítása nem megfelelő (hiányzik a vizesblokk). Mentőtiszti szoba és folyosón lévő beázások megszüntetése (ezek a felújítás előtt nem voltak). A jelzettekén kívül az elmúlt esőzések kapcsán új beázás jelent meg a mentőtiszti tartózkodó előtt a folyosón, elég nagy kiterjedésű. Beltéri ajtók mázolása tokkal együtt. Új nyílászárók beállítása (néhol ujjnyi rések vannak). Bejárati lépcső burkolathibáinak kijavítása, a korlát megerősítése, mivel mozog, balesetveszélyes. Két mellékhelyiség csempejének cseréje, ugyanott csaptelepek cseréje. Homlokzati hőszigetelés. Külső garázsok fűtésének megoldása, külső szigetelése, belső burkolása, ugyanoda elektromos garázkapuk felszerelése. Tartózkodó helyiségekben meleg padlóburkolat. Egy repedt vízvezeték javítása is szükséges, mert a pincében folyik a víz minden olyan esetben, amikor a konyhában vagy az állomásvezetői irodában meg van nyitva a csap. Fűtésszerelés közben derült fény a hibára.

A külső perem lezárása szükséges lenne, mert már kétszer is előfordult, hogy beköltözött egy hajléktalan éjszakára.

Veszprém:

Szükség lenne fekete-fehér öltöző kialakítására, a műhely; teljes festésére és az elektromos hálózat felújítására, a 2 garázkapu cseréjére, a padlóburkolat felújítására, vizesblokk felújítására, az udvaron a külső fémszerkezetek felújítására és a térburkolat felújítására (teljes egészében balesetveszélyes), csatornarendszer tisztítására.

A legégetőbb az orvosi szoba és a soros tartózkodó beázásának megszüntetése, és következményeinek felszámolása. Az épületen függőlegesen átvezetett esővízlevezető rendszerek felújítása. Nem kevésbé fontos a mellékhelyiségek (kiemelten a férfi mellékhelyiségekben lévő piszoárok) és általában a csatornarendszer felülvizsgálata, korszerűsítése (folytonos dugulások miatt talán célszerű lenne automatikus öblítő-rendszer beépítése). Az udvari csapadék elvezető rendszer átjárhatóvá tétele (jelenleg némelyik csatornanyílástól a csapadékvíz nem tud elfolyni – pl. a műhely utcafront felőli kijárata előtt, illetve a konténerek tárolási helye előtti csatornanyílás). A lépcsőház beázásának megszüntetése és a következmények eltüntetése. A főépület elektromos rendszerének teljes felülvizsgálata, a már ismert hiba megszüntetése, illetve az esetleges többi hiba felszámolása. Célszerű lenne a főépület mellé, a konténerek jelenlegi tárolási helyén, egy fűthető épületrész kialakítása, tekintettel a TBE rendszeresítésére, elektromos csatlakoztatási lehetőség kiépítésével. Itt esetleg megoldható lenne a TBE készletek elkülönített tárolása, illetve iratok kulturált, áttekinthető tárolási lehetősége is biztosítható lenne. A mentőállomás területén lévő térbeton teljes mértékben felújításra szorul (járdák és udvar) Az oktatóterem ablakai közt befolyt esővíz elleni szigetelés lenne szükséges.

Zirc:

Az öltözőkben, nappali tartózkodóban megrepedtek a falak és a mennyezet. A mosó-garázs előtti térbeton feltöredezett. Az esetkocsi garázsában (mosó-garázs) az oldalfal felázott, 10-12 csempe felpúposodott, újra rakásuk javasolt.

Veszprém ICS:

Nincs szükség tatarozásra.

Készítette: Hernádi Csilla mb. regionális gazdasági vezető